


ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE RIBBON RESINA

Categorías	Características	Especificación / Valor
Identificación	Nombre del Producto	Ribbon de Resina RS-31
	Tipo / Material	Base Resina
Rendimiento	Espesor de Película PET	4.5µm±0.1µm
	Punto de Fusión de Tinta	70°C-100°C
	Color	Negro
	Características Extra	Tratamiento antiestático
Resistencia	Al Desgaste / Raspado	100 (Excelente)
	A Solventes	90 (Alta)
	Alta Temperatura	Hasta 160°C
	Alcohol y Aceites	Fuerte
Configuración	Velocidad de Impresión	Hasta 8ips (200mm/sec)
	Medios de Impresión	PP, PE, PET
Condiciones	Almacenamiento	5°C a 35°C
	Humedad	20% - 80%

Rendimiento



Espesor de Película PET

Grosor de la cinta base; asegura una transferencia de calor uniforme

Punto de Fusión de Tinta

Temperatura a la que la tinta se activa para fijarse en la etiquetaVV

Color

Color de la tinta transferida

Características Extra

Protege el cabezal de la impresora evitando la acumulación de estática

Resistencia



Al Desgaste / Raspado

Máxima capacidad de mantener la impresión intacta frente a la fricción

A Solventes

Alta resistencia de la impresión al contacto con productos químicos

Alta Temperatura

Temperatura máxima que soporta la impresión final sin degradarse

Alcohol y Aceites

Estabilidad química frente a sustancias grasas o alcoholes

Configuración



Velocidad de Impresión

Velocidad máxima recomendada para una calidad óptima

Medios de Impresión

Materiales sintéticos donde la cinta ofrece su mejor desempeño

Configuración



Almacenamiento

Rango térmico ideal para conservar las propiedades de la cinta

Humedad

Nivel de humedad recomendado para evitar daños en el material

A decorative swirl graphic in the bottom right corner, transitioning from teal to green to purple.